

利辛县教育局

关于整治 2016 年 10 月份学校安全隐患 的通知

各学区中心学校，县直各学校：

为切实落实校园及周边安全隐患分级整治制度，根据各校上报的 2016 年 10 月份学校安全隐患报表，现将需各校自行整改或提请乡镇人民政府整改的安全隐患内容附后，请各校及时行动，认真落实整改措施，确保师生安全，并于 11 月 20 日前将整改结果报送教育局安全办。

附：利辛县 2016 年 0 月份学校安全隐患统计表



利辛县2016年10月份学校安全隐患统计表

统计时间：2016年10月24日

序号	学校	检查人	检查时间	主要隐患简况	临时防护措施	整改措施	隐患类别	责任人	整改完成情况
1	安徽亳州新能源学校	高建坤	2016年10月18日	学校施工校园内车辆来往拉土	无	由学校通知中青建筑公司整改	校安	安徽亳州新能源学校	
2	利辛高级中学	刘永圣	2016年10月18日	公寓楼1-4号；安全指示牌损坏3个；西头楼层防火门均锁死。	无	更换指标牌、维修防火门	校安	利辛高级中学	
3	利辛高级中学	刘永圣	2016年10月18日	教学楼；博雅楼、致知楼、求是楼消防玻璃各烂一块。	无	维修消防玻璃	校安	利辛高级中学	
4	利辛高级中学	刘永圣	2016年10月18日	科技楼；二楼应急灯缺失一个。	无	加装应急灯	校安	利辛高级中学	
5	利辛高级中学	刘永圣	2016年10月18日	食堂（1-2楼）；电风扇应加固更换。	无	更换或加回风扇	校安	利辛高级中学	
6	利辛高级中学	胡承标	2016年10月18日	南大门晚上放学家长车辆（电动车、小轿车）较多，堵路。	无	学校通知家长整改，同时学校保卫科介入疏堵	校安	利辛高级中学	
7	胡集学区丁丁幼儿园	杨士超	2016年10月18日	生活用房存在安全隐患	封闭	由学校申请鉴定机构鉴定 鉴定存在安全隐患立即拆除	校安	胡集学区中心学校	
8	望疃学区庞庙小学	邱佩良	2016年10月15日	操场建筑垃圾	警示牌	上报镇政府整改	社安	由望疃中心校报望疃镇政府 府协调相关部门整改	
9	望疃学区刘桥小学	许伯涛	2016年10月15日	学校大门口东西乡村道路无减速带	看护学生	上报镇政府整改	交通	由望疃中心校报望疃镇政府 府协调相关部门整改	

备注：1. 学校收到整治通知后请于下月初上报整改报告并加盖中心校公章；2. 特别重大隐患收中心校书面报告相关单位

利辛县2016年10月份学校安全隐患统计表

统计时间：2016年10月24日

序号	学校	检查人	检查时间	主要隐患简况	临时防护措施	整改措施	隐患类别	责任人	整改完成情况
10	望疃学区迎客松希望小学	葛新利	2016年10月15日	学校大门口南北乡村路无减速带	看护学生	上报镇政府整改	交通	由望疃中心校报望疃镇政府协调相关部门整改	
11	望疃学区草寺小学	张耀光	2016年10月15日	学校大门口南北乡村路无减速带	看护学生	上报镇政府整改	交通	由望疃中心校报望疃镇政府协调相关部门整改	
12	望疃学区赵长郭小学	韩梅	2016年10月15日	学校大门口东西乡村路无减速带	看护学生	上报镇政府整改	交通	由望疃中心校报望疃镇政府协调相关部门整改	
13	望疃学区中心学校	李军	2016年10月15日	厕所墙体开裂	看护	由中心校书面及时上报教育局项目日办	建筑	由望疃中心校整改	
14	望疃学区中心学校	李军	2016年10月15日	厕所门口有建筑钢筋	捆扎钢筋	由中心校书面及时上报教育局项目日办	校安	由望疃中心校整改	
15	西潘楼学区郭寨小学	郭武良	2016年10月14日	因校园待施工无大门	网栏教师值班	由中心校督促施工加快施工进度期间学校加强安全教育	校安	西潘楼中心校	
16	西潘楼学区中心学校	刘峰	2016年10月14日	大门口大车、小货车及接送小孩车辆过往较多	已派专人严看	上报镇政府整改	交通	由西潘楼中心校报镇政府协调相关部门整改	
17	西潘楼中心幼儿园	徐灵敏	2016年10月17日	大门口大车、小货车及接送小孩车辆过往较多	已派专人严看	上报镇政府整改	交通	由西潘楼中心校报镇政府协调相关部门整改	
18	西潘楼学区李庄教学点	张家庆	2016年10月17日	围墙有裂纹	已派人严看	由中心校书面及时上报教育局项目日办	建筑	由西潘楼中心校整改	

备注：1. 学校收到整治通知后请于下月初上报整改报告并加盖中心校公章；2. 特别重大隐患收中心校书面报告相关责任单位

利辛县2016年10月份学校安全隐患统计表

统计时间：2016年10月24日

序号	学校	检查人	检查时间	主要隐患简况	临时防护措施	整改措施	隐患类别	责任人	整改完成情况
19	西潘楼学区中心学校	刘峰	2016年10月14日	食堂院内北面无围墙，南面地面未整修	铁皮临时护栏	由中心校书面及时上报教育局项目办	建筑	由西潘楼中心校整改	
20	孙集学区冯楼小学	朱其龙	2016年10月17日	学校后围墙破损	无	由学校维修	建筑	由孙集中心校监督整改	
21	中疃学区中心小学	孙秀荣	2016年10月17日	二(1)、四(3)、五(1)、五(2)等班级窗户严重损坏	无	由学校上报中心校申请维修	校安	由中疃中心校监督整改	
22	中疃学区中心小学	孙秀荣	2016年10月17日	食堂就餐学生过多	无	由学校安排教师加强监督	校安	由中疃中心校监督整改	
23	中疃学区楚桥小学	黄勇	2016年10月17日	校内施工用电存在安全隐患	无	由学校整改、设置安全警示牌、加强安全教育	校安	由中疃中心校监督整改	
24	中疃学区武楼小学	刘飞	2016年10月17日	食堂电路线乱	无	由学校上报中心校申请整改	校安	由中疃中心校监督整改	
25	展沟学区中心小学	郭军谢传振	2016年10月18日	厕所北侧一段围墙稍微向外倾斜	挂警示牌	由中心校书面及时上报教育局项目办	校安	由展沟中心校整改	
26	展沟学区中心幼儿园	王梅	2016年10月18日	一楼会议室地面下沉	无	由中心校书面及时上报教育局项目办	校安	由展沟中心校整改	
27	展沟学区王刘小学	侯树乐	2016年10月18日	临时建筑工地	铁皮隔离	由中心校督促施工加快施工进度期间学校加强安全教育	建筑	由展沟中心校整改	

备注：1. 学校收到整治通知后请于下月初上报整改报告并加盖中心校公章；2. 特别重大隐患收中心校书面报告相关单位

利辛县2016年10月份学校安全隐患统计表

统计时间：2016年10月24日

序号	学校	检查人	检查时间	主要隐患简况	临时防护措施	整改措施	隐患类别	责任人	整改完成情况
28	展沟学区苏湾中学	康金龙	2016年10月18日	综合楼D类危房	暂停使用	由学校申请鉴定机构鉴定 鉴定属D类危房立即拆除 同时书面报告教育局项目日办	建筑	由展沟中心校整改	
29	展沟学区区东圩小学	陈雪莉	2016年10月18日	校门口道路无安全警示标志	移动警示牌	上报镇政府整改	交通	由展沟中心校报展沟镇政府 府协调相关部门整改	
30	展沟学区黄小集小学	黄永	2016年10月18日	操场无围墙	无	由中心校书面及时 上报教育局项目日办	校安	由展沟中心校整改	
31	展沟学区黄小集小学	黄永	2016年10月18日	校门口公路无减速带	无	上报镇政府整改	交通	由展沟中心校报展沟镇政府 府协调相关部门整改	
32	展沟学区区王刘小学	侯桐乐	2016年10月18日	池塘	已安装防护网	上报镇政府整改	社安	由展沟中心校报展沟镇政府 府协调相关部门整改	
33	旧城学区区马桥小学	孙守银 孙立魁	2016年10月18日	二楼走廊扶手炸裂约35米	张贴警示语	由中心校书面及时 上报教育局项目日办	建筑	由旧城中心校整改	
34	旧城学区区老王集小学	盛斌 魏银	2016年10月18日	学校围墙重建，原围墙 推倒新围墙正在建设。	专人看管	由学校整改、设置安全警示 牌、加强安全教育	校安	由旧城中心校整改	
35	旧城学区区康桥小学	王新波 盛家平	2016年10月18日	学校大门及西侧围墙年 久失修需重建。	专人负责 排查	由中心校书面及时 上报教育局项目日办	建筑	由旧城中心校整改	
36	旧城学区区黄老家小学	盛晔 梁飞 郝少锋	2016年10月18日	1、大门头有裂痕；2、 厕所不在校园内	教师轮流 值班	由中心校书面及时 上报教育局项目日办	建筑	由旧城中心校整改	

备注：1. 学校收到整治通知后请于下月初上报整改报告并加盖中心校公章；2. 特别重大隐患收中心校书面报告相关单位。

利辛县2016年10月份学校安全隐患统计表

统计时间：2016年10月24日

序号	学校	检查人	检查时间	主要隐患简况	临时防护措施	整改措施	隐患类别	责任人	整改完成情况
37	旧城学区王集小学	剧涛	2016年10月18日	后排教室走廊山墙断裂	用角铁加固	由中心校书面及时上报教育局项目办	建筑	由旧城中心校整改	
38	旧城学区陆营小学	陆卫华	2016年10月18日	校内一处摊点	无	上报镇政府整改	校安	由旧城中心校报镇政府协调相关部门整改	
39	旧城学区盛老家小学	盛家恩	2016年10月18日	校园西墙头断裂	张贴警示语	由中心校书面及时上报教育局项目办	建筑	由旧城中心校整改	
40	旧城学区戴元小学	贾素贞 张景竹	2016年10月18日	住户后门与学校校园想通	无	1. 报镇政府整改	社安	由旧城中心校报镇政府协调相关部门整改	
41	旧城学区王集小学	剧涛	2016年10月18日	学校周边有池塘。	无	上报镇政府整改	社安	由旧城中心校报镇政府协调相关部门整改	
42	新张集乡房庄小学	余俊同	2016年10月18日	十字路口无警示牌及减速安全带	教师看护	上报镇政府整改	交通	由新张集中心校报镇政府协调相关部门整改	
43	新张集乡房庄小学	余俊同	2016年10月18日	学校大门口右侧有村委会建超过使用年限的危房	教育学生远离建筑	上报镇政府整改	社安	由新张集中心校报镇政府协调相关部门整改	
44	新张集乡姜庄小学	王旭	2016年10月18日	十字路口无警示牌及减速安全带	教师看护	上报镇政府整改	交通	由新张集中心校报镇政府协调相关部门整改	
45	新张集乡李桥小学	李娟	2016年10月18日	校门口有水塘	教师看护	上报镇政府整改	社安	由新张集中心校报镇政府协调相关部门整改	

备注：1. 学校收到整治通知后请于下月初上报整改报告并加盖中心校公章；2. 特别重大隐患收中心校书面报告相关单位

利辛县2016年10月份学校安全隐患统计表

统计时间：2016年10月24日

序号	学校	检查人	检查时间	主要隐患简况	临时防护措施	整改措施	隐患类别	责任人	整改完成情况
46	新张集乡陶集小学	王佩彬	2016年10月18日	学校南北两条公路无减速带	无	上报镇政府整改	交通	由新张集中心校报镇政府协调相关部门整改	
47	新张集乡郭圩小学	胡玉婷	2016年10月18日	闸展河存在安全隐患	护送学生	上报镇政府整改	社安	由新张集中心校报镇政府协调相关部门整改	
48	新张集乡郭圩小学	王学川	2016年10月18日	接送学生家长电瓶车乱放	学校安全教育	上报镇政府整改	社安	由新张集中心校报镇政府协调相关部门整改	
49	工人高级职业中学	李涛	2016年10月8日	女生寝室外楼电线老化	断电	由学校上报中心校同意后维修	电力	由工人中心校整改	
50	工人中心幼儿园	韩梅 张利	2016年10月8日	教学楼窗户无防盗窗	窗户时刻关闭	由学校上报中心校同意后安装	校安	由工人中心校整改	
51	工人学区邵庙初中	韩晓光	2016年10月8日	摊点	教育学生	上报镇政府整改	社安	由工人中心校报镇政府协调相关部门整改	

备注：1. 学校收到整治通知后请于下月初上报整改报告并加盖中心校公章；2. 特别重大隐患收中心校书面报告相关单位